

REPORTE FOTOGRÁFICO

FECHA: 01 DE OCTUBRE DEL 2020 IDENTIFICADOR: 00191

POTENCIA: 33 W COLONIA: REFORMA (SECTOR 9)

UBICACIÓN: CALLE PRESIDENTES (ENTRE CALLE REGISTRO CIVIL Y MEXICALTZINGO)

FOTO LAMPARA A SUSTITUIR



FOTO LAMPARA LED CON IDENTIFICADOR




FOTO LAMPARA LED PRENDIDA



SERVICIO CFE



REPORTE FOTOGRÁFICO

FECHA: 01 DE OCTUBRE DEL 2020 IDENTIFICADOR: 00192

POTENCIA: 33 W COLONIA: REFORMA (SECTOR 9)

UBICACIÓN: CALLE PRESIDENTES (ENTRE CALLE REGISTRO CIVIL Y LIBERALISMO)

FOTO LAMPARA A SUSTITUIR






FOTO LAMPARA LED CON IDENTIFICADOR



FOTO LAMPARA LED PRENDIDA



SERVICIO CFE



REPORTE FOTOGRÁFICO

FECHA: 01 DE OCTUBRE DEL 2020 IDENTIFICADOR: 00193

POTENCIA: 33 W COLONIA: REFORMA (SECTOR 9)

UBICACIÓN: CALLE PRESIDENTES (ENTRE CALLE MEXICALTZINGO Y FEDERALISMO)

FOTO LAMPARA A SUSTITUIR



FOTO LAMPARA LED CON IDENTIFICADOR




FOTO LAMPARA LED PRENDIDA



SERVICIO CFE



REPORTE FOTOGRÁFICO

FECHA: 01 DE OCTUBRE DEL 2020 IDENTIFICADOR: 00194

POTENCIA: 33 W COLONIA: REFORMA (SECTOR 9)

UBICACIÓN: CALLE PRESIDENTES (ENTRE CALLE FEDERALISMO Y MEXICALTZINGO)

FOTO LAMPARA A SUSTITUIR




FOTO LAMPARA LED CON IDENTIFICADOR




FOTO LAMPARA LED PRENDIDA



SERVICIO CFE



REPORTE FOTOGRÁFICO

FECHA: 01 DE OCTUBRE DEL 2020 IDENTIFICADOR: 00195

POTENCIA: 33 W COLONIA: REFORMA (SECTOR 9)

UBICACIÓN: CALLE FEDERALISMO (ENTRE CALLE PRESIDENTES Y EJERCITO)


FOTO LAMPARA A SUSTITUIR



FOTO LAMPARA LED CON IDENTIFICADOR



FOTO LAMPARA LED PRENDIDA



SERVICIO CFE



REPORTE FOTOGRÁFICO

FECHA: 01 DE OCTUBRE DEL 2020 IDENTIFICADOR: 00196

POTENCIA: 33 W COLONIA: REFORMA (SECTOR 9)

UBICACIÓN: CALLE FEDERALISMO (ENTRE CALLE PRESIDENTES Y EJERCITO)


FOTO LAMPARA A SUSTITUIR



FOTO LAMPARA LED CON IDENTIFICADOR



FOTO LAMPARA LED PRENDIDA



SERVICIO CFE



REPORTE FOTOGRÁFICO

FECHA: 01 DE OCTUBRE DEL 2020 IDENTIFICADOR: 00197

POTENCIA: 33 W COLONIA: REFORMA (SECTOR 9)

UBICACIÓN: CALLE FEDERALISMO (ENTRE EJERCITO Y LEYES DE REFORMA)

FOTO LAMPARA A SUSTITUIR




FOTO LAMPARA LED CON IDENTIFICADOR





FOTO LAMPARA LED PRENDIDA



SERVICIO CFE



REPORTE FOTOGRÁFICO

FECHA: 01 DE OCTUBRE DEL 2020 IDENTIFICADOR: 00198

POTENCIA: 33 W COLONIA: REFORMA (SECTOR 9)

UBICACIÓN: CALLE FEDERALISMO (ENTRE EJERCITO Y LEYES DE REFORMA)

FOTO LAMPARA A SUSTITUIR




FOTO LAMPARA LED CON IDENTIFICADOR



FOTO LAMPARA LED PRENDIDA



SERVICIO CFE



REPORTE FOTOGRÁFICO

FECHA: 01 DE OCTUBRE DEL 2020 IDENTIFICADOR: 00199

POTENCIA: 33 W COLONIA: REFORMA (SECTOR 9)

UBICACIÓN: CALLE MEXICALTZINGO (ENTRE CALLE LEYES DE REFORMA Y EJERCITO)

FOTO LAMPARA A SUSTITUIR



FOTO LAMPARA LED CON IDENTIFICADOR





FOTO LAMPARA LED PRENDIDA



SERVICIO CFE



REPORTE FOTOGRÁFICO

FECHA: 01 DE OCTUBRE DEL 2020 IDENTIFICADOR: 00205

POTENCIA: 33 W COLONIA: LA PRIMAVERA (SECTOR 9)

UBICACIÓN: CALLE VOLCAN PARICUTIN (ENTRE VOLCAN IXTLAZIHUATL Y VOLCAN
NEVADO DE COLIMA)

FOTO LAMPARA A SUSTITUIR






FOTO LAMPARA LED CON IDENTIFICADOR



FOTO LAMPARA LED PRENDIDA



SERVICIO CFE



REPORTE FOTOGRÁFICO

FECHA: 01 DE OCTUBRE DEL 2020 IDENTIFICADOR: 00206

POTENCIA: 33 W COLONIA: LA PRIMAVERA (SECTOR 9)

UBICACIÓN: CALLE VOLCAN PARICUTIN (ENTRE VOLCAN IXTLAZIHUATL Y VOLCAN
NEVADO DE COLIMA)

FOTO LAMPARA A SUSTITUIR





FOTO LAMPARA LED CON IDENTIFICADOR



FOTO LAMPARA LED PRENDIDA



SERVICIO CFE



REPORTE FOTOGRÁFICO

FECHA: 01 DE OCTUBRE DEL 2020 IDENTIFICADOR: 00207

POTENCIA: 33 W COLONIA: LA PRIMAVERA (SECTOR 9)

UBICACIÓN: CALLE VOLCAN PARICUTIN (ENTRE VOLCAN IXTLAZIHUATL Y VOLCAN
NEVADO DE COLIMA)

FOTO LAMPARA A SUSTITUIR






FOTO LAMPARA LED CON IDENTIFICADOR



FOTO LAMPARA LED PRENDIDA



SERVICIO CFE



REPORTE FOTOGRÁFICO

FECHA: 01 DE OCTUBRE DEL 2020 IDENTIFICADOR: 00208

POTENCIA: 33 W COLONIA: LA PRIMAVERA (SECTOR 9)

UBICACIÓN: CALLE VOLCAN PARICUTIN (ENTRE VOLCAN IXTLAZIHUATL Y VOLCAN NEVADO DE COLIMA)

FOTO LAMPARA A SUSTITUIR




FOTO LAMPARA LED CON IDENTIFICADOR





FOTO LAMPARA LED PRENDIDA



SERVICIO CFE



REPORTE FOTOGRÁFICO

FECHA: 01 DE OCTUBRE DEL 2020 IDENTIFICADOR:00209

POTENCIA: 33 W COLONIA: LA PRIMAVERA (SECTOR 9)

UBICACIÓN: CALLE VOLCAN PARICUTIN (ENTRE VOLCAN IXTLAZIHUATL Y VOLCAN NEVADO DE COLIMA)

FOTO LAMPARA A SUSTITUIR




FOTO LAMPARA LED CON IDENTIFICADOR



FOTO LAMPARA LED PRENDIDA



SERVICIO CFE



REPORTE FOTOGRÁFICO

FECHA: 01 DE OCTUBRE DEL 2020 IDENTIFICADOR: 00210

POTENCIA: 33 W COLONIA: LA PRIMAVERA (SECTOR 9)

UBICACIÓN: CALLE VOLCAN PARICUTIN (ENTRE ORQUIDEAS Y NEVADO DE COLIMA)

FOTO LAMPARA A SUSTITUIR





FOTO LAMPARA LED CON IDENTIFICADOR



FOTO LAMPARA LED PRENDIDA



SERVICIO CFE



REPORTE FOTOGRÁFICO

FECHA: 01 DE OCTUBRE DEL 2020 IDENTIFICADOR: 00217

POTENCIA: 33 W COLONIA: MIGUEL HIDALGO (SECTOR 9)

UBICACIÓN: CALLE PUENTE DE CALDERON (ENTRE PLAN DE AGUA PRIETA Y CONGRESO DE
CHILPANCINGO)

FOTO LAMPARA A SUSTITUIR



FOTO LAMPARA LED CON IDENTIFICADOR






FOTO LAMPARA LED PRENDIDA



SERVICIO CFE



REPORTE FOTOGRÁFICO

FECHA: 01 DE OCTUBRE DEL 2020 _IDENTIFICADOR:00218

POTENCIA: 33 W _ COLONIA: MIGUEL HIDALGO (SECTOR 9)

UBICACIÓN: CALLE HACIENDA DEL CORRALEJO (ENTRE PLAN DE AGUA PRIETA Y CONGRESO DE CHILPANCINGO)

FOTO LAMPARA A SUSTITUIR




FOTO LAMPARA LED CON IDENTIFICADOR



FOTO LAMPARA LED PRENDIDA



SERVICIO CFE



REPORTE FOTOGRÁFICO

FECHA: 01 DE OCTUBRE DEL 2020 IDENTIFICADOR: 00219

POTENCIA: 33 W COLONIA: MIGUEL HIDALGO (SECTOR 9)

UBICACIÓN: CALLE HACIENDA DE CORRALEJO (ENTRE PLAN DE AGUA PRIETA Y CONGRESO DE CHILPANCINGO)

FOTO LAMPARA A SUSTITUIR




FOTO LAMPARA LED CON IDENTIFICADOR






FOTO LAMPARA LED PRENDIDA



SERVICIO CFE



REPORTE FOTOGRÁFICO

FECHA: 01 DE OCTUBRE DEL 2020 IDENTIFICADOR: 00220

POTENCIA: 33 W COLONIA: MIGUEL HIDALGO (SECTOR 9)

UBICACIÓN: CALLE CONGRESO DE CHILPANCINGO (ENTRE ANDADOR PUENTE DE
CALDERON Y HACIENDA DE CORRALEJO)

FOTO LAMPARA A SUSTITUIR




FOTO LAMPARA LED CON IDENTIFICADOR






FOTO LAMPARA LED PRENDIDA



SERVICIO CFE



REPORTE FOTOGRÁFICO

FECHA: 01 DE OCTUBRE DE 2020 _IDENTIFICADOR: 00221

POTENCIA: 33 W _ COLONIA: MIGUEL HIDALGO (SECTOR 9)

UBICACIÓN: CALLE CONGRESO DE CHILPANCINGO (ENTRE ANDADOR PUENTE DE
CALDERON Y GUILLERMO LANGLOIS)

FOTO LAMPARA A SUSTITUIR




FOTO LAMPARA LED CON IDENTIFICADOR





FOTO LAMPARA LED PRENDIDA



SERVICIO CFE



REPORTE FOTOGRÁFICO

FECHA: 01 DE OCTUBRE DEL 2020 IDENTIFICADOR: 00222

POTENCIA: 33 W COLONIA: MIGUEL HIDALGO (SECTOR 9)

UBICACIÓN: CALLE GUILLERMO LANGLOIS (ENTRE CONGRESO DE CHILPANCINGO Y PLAN DE AGUA PRIETA)

FOTO LAMPARA A SUSTITUIR




FOTO LAMPARA LED CON IDENTIFICADOR





FOTO LAMPARA LED PRENDIDA



SERVICIO CFE



REPORTE FOTOGRÁFICO

FECHA: 01 DE OCTUBRE DEL 2020 IDENTIFICADOR: 00223

POTENCIA: 33 W COLONIA: MIGUEL HIDALGO (SECTOR 9)

UBICACIÓN: CALLE PARROQUIA DE DOLORES (ENTRE CONSPIRACION DE QUERETARO Y
CONGRESO DE CHILPANCINGO)


FOTO LAMPARA A SUSTITUIR




FOTO LAMPARA LED CON IDENTIFICADOR



FOTO LAMPARA LED PRENDIDA



SERVICIO CFE



REPORTE FOTOGRÁFICO

FECHA: 01 DE OCTUBRE DEL 2020 IDENTIFICADOR: 00224

POTENCIA: 33 W COLONIA: MIGUEL HIDALGO (SECTOR 9)

UBICACIÓN: CALLE PARROQUIA DE DOLORES (ENTRE CONSPIRACION DE QUERETARO Y
ABOLICIÓN DE ESCLAVITUD)


FOTO LAMPARA A SUSTITUIR




FOTO LAMPARA LED CON IDENTIFICADOR



FOTO LAMPARA LED PRENDIDA



SERVICIO CFE



REPORTE FOTOGRÁFICO

FECHA: 01 DE OCTUBRE DEL 2020 _IDENTIFICADOR:00225

POTENCIA: 33 W _ COLONIA: MIGUEL HIDALGO (SECTOR 9)

UBICACIÓN: CALLE PARROQUIA DE DOLORES (ENTRE ABOLICION DE ESCLAVITUD Y GRITO DE LIBERTAD)

FOTO LAMPARA A SUSTITUIR




FOTO LAMPARA LED CON IDENTIFICADOR



FOTO LAMPARA LED PRENDIDA



SERVICIO CFE



REPORTE FOTOGRÁFICO

FECHA: 01 DE OCTUBRE DEL 2020 IDENTIFICADOR: 00226

POTENCIA: 33 W COLONIA: MIGUEL HIDALGO (SECTOR 9)

UBICACIÓN: CALLE GUILLERMO LANGLOIS (ENTRE PLAN DE AGUA PRIETA Y CONGRESO DE CHILPANCINGO)

FOTO LAMPARA A SUSTITUIR





FOTO LAMPARA LED CON IDENTIFICADOR



FOTO LAMPARA LED PRENDIDA



SERVICIO CFE



REPORTE FOTOGRÁFICO

FECHA: 01 DE OCTUBRE DEL 2020 IDENTIFICADOR: 00227

POTENCIA: 33 W COLONIA: MIGUEL HIDALGO (SECTOR 9)

UBICACIÓN: CALLE HACIENDA DE CORRALEJO (ENTRE CONSPIRACION DE QUERETARO Y
ABOLICION DE LA ESCLAVITUD)

FOTO LAMPARA A SUSTITUIR



FOTO LAMPARA LED CON IDENTIFICADOR



FOTO LAMPARA LED PRENDIDA



SERVICIO CFE



REPORTE FOTOGRÁFICO

FECHA: 01 DE OCTUBRE DEL 2020 IDENTIFICADOR: 00228

POTENCIA: 33 W COLONIA: MIGUEL HIDALGO (SECTOR 9)

UBICACIÓN: CALLE HACIENDA DE CORRALEJO (ENTRE ABOLICION DE LA ESCLAVITUD Y
CONSPIRACION DE QUERETARO)

FOTO LAMPARA A SUSTITUIR




FOTO LAMPARA LED CON IDENTIFICADOR





FOTO LAMPARA LED PRENDIDA



SERVICIO CFE



REPORTE FOTOGRÁFICO

FECHA: 01 DE OCTUBRE DEL 2020 IDENTIFICADOR: 00229

POTENCIA: 33 W COLONIA: MIGUEL HIDALGO (SECTOR 9)

UBICACIÓN: CALLE GRITO DE LIBERTAD (ENTRE HACIENDA DE CORRALEJO Y AV. CARLOS PAEZ STILLE)

FOTO LAMPARA A SUSTITUIR





FOTO LAMPARA LED CON IDENTIFICADOR



FOTO LAMPARA LED PRENDIDA



SERVICIO CFE



REPORTE FOTOGRÁFICO

FECHA: 01 DE OCTUBRE DEL 2020 IDENTIFICADOR: 00230

POTENCIA: 33 W COLONIA: MIGUEL HIDALGO (SECTOR 9)

UBICACIÓN: GRITO DE LIBERTAD (ENTRE HACIENDA DE CORRALEJO Y AV. CARLOS PAEZ
STILLE)


FOTO LAMPARA A SUSTITUIR



FOTO LAMPARA LED CON IDENTIFICADOR



FOTO LAMPARA LED PRENDIDA



SERVICIO CFE



REPORTE FOTOGRÁFICO

FECHA: 01 DE OCTUBRE DEL 2020 IDENTIFICADOR: 00251

POTENCIA: 33W COLONIA: UNIÓN (SECTOR 9)

UBICACIÓN: CALLE PUERTO DE VERACRUZ (ENTRE CALLE PUERTO ACAPULCO Y PUERTO DE MAZATLÁN)

FOTO LAMPARA A SUSTITUIR



FOTO LAMPARA LED CON IDENTIFICADOR





FOTO LAMPARA LED PRENDIDA



SERVICIO CFE



REPORTE FOTOGRÁFICO

FECHA: 01 DE OCTUBRE DEL 2020 IDENTIFICADOR: 00252

POTENCIA: 33W COLONIA: UNIÓN (SECTOR 9)

UBICACIÓN: CALLE PUERTO DE VERACRUZ (ENTRE CALLE PUERTO ACAPULCO Y PUERTO DE MAZATLÁN)

FOTO LAMPARA A SUSTITUIR



FOTO LAMPARA LED CON IDENTIFICADOR



FOTO LAMPARA LED PRENDIDA



SERVICIO CFE



REPORTE FOTOGRÁFICO

FECHA: 01 DE OCTUBRE DEL 2020 IDENTIFICADOR:00253

POTENCIA: 33W COLONIA: UNIÓN (SECTOR 9)

UBICACIÓN: CALLE PUERTO DE VERACRUZ (ENTRE CALLE PUERTO ACAPULCO Y PUERTO DE MAZATLÁN)

FOTO LAMPARA A SUSTITUIR



FOTO LAMPARA LED CON IDENTIFICADOR



FOTO LAMPARA LED PRENDIDA



SERVICIO CFE



REPORTE FOTOGRÁFICO

FECHA: 01 DE OCTUBRE DEL 2020 IDENTIFICADOR: 00254

POTENCIA: 33W COLONIA: UNIÓN (SECTOR 9)

UBICACIÓN: CALLE PUERTO DE VERACRUZ (ENTRE CALLE PUERTO DE MAZATLÁN Y
PUERTO ESCONDIDO)

FOTO LAMPARA A SUSTITUIR



FOTO LAMPARA LED CON IDENTIFICADOR





FOTO LAMPARA LED PRENDIDA



SERVICIO CFE



REPORTE FOTOGRÁFICO

FECHA: 01 DE OCTUBRE DEL 2020 IDENTIFICADOR: 00255

POTENCIA: 33W COLONIA: UNIÓN (SECTOR 9)

UBICACIÓN: CALLE PUERTO DE VERACRUZ (ENTRE CALLE PUERTO DE MAZATLÁN Y
PUERTO ESCONDIDO)

FOTO LAMPARA A SUSTITUIR





FOTO LAMPARA LED CON IDENTIFICADOR



FOTO LAMPARA LED PRENDIDA



SERVICIO CFE



REPORTE FOTOGRÁFICO

FECHA: 01 DE OCTUBRE DEL 2020 IDENTIFICADOR: 00256

POTENCIA: 33W COLONIA: UNIÓN (SECTOR 9)

UBICACIÓN: CALLE PUERTO DE VERACRUZ (ENTRE CALLE PUERTO DE MAZATLÁN Y
PUERTO ESCONDIDO)

FOTO LAMPARA A SUSTITUIR



FOTO LAMPARA LED CON IDENTIFICADOR




FOTO LAMPARA LED PRENDIDA



SERVICIO CFE



REPORTE FOTOGRÁFICO

FECHA: 01 DE OCTUBRE DEL 2020 IDENTIFICADOR: 00257

POTENCIA: 33W COLONIA: UNIÓN (SECTOR 9)

UBICACIÓN: CALLE PUERTO DE VERACRUZ (ENTRE CALLE PUERTO ESCONDIDO Y PUERTO DE MAZATLÁN)

FOTO LAMPARA A SUSTITUIR





FOTO LAMPARA LED CON IDENTIFICADOR



FOTO LAMPARA LED PRENDIDA



SERVICIO CFE



REPORTE FOTOGRÁFICO

FECHA: 01 DE OCTUBRE DEL 2020 IDENTIFICADOR: 00258

POTENCIA: 33W COLONIA: UNIÓN (SECTOR 9)

UBICACIÓN: CALLE PUERTO DE VERACRUZ (ENTRE CALLE PUERTO ESCONDIDO Y PUERTO DE MAZATLÁN)

FOTO LAMPARA A SUSTITUIR




FOTO LAMPARA LED CON IDENTIFICADOR



FOTO LAMPARA LED PRENDIDA



SERVICIO CFE



REPORTE FOTOGRÁFICO

FECHA: 01 DE OCTUBRE DEL 2020 IDENTIFICADOR: 00259

POTENCIA: 33W COLONIA: UNIÓN (SECTOR 9)

UBICACIÓN: CALLE PUERTO DE MANZANILLO (ENTRE PUERTO DE MAZATLÁN Y PUERTO ACAPULCO)

FOTO LAMPARA A SUSTITUIR



FOTO LAMPARA LED CON IDENTIFICADOR




FOTO LAMPARA LED PRENDIDA



SERVICIO CFE



REPORTE FOTOGRÁFICO

FECHA: 01 DE OCTUBRE DEL 2020 IDENTIFICADOR:00260

POTENCIA: 33W COLONIA: UNIÓN (SECTOR 9)

UBICACIÓN: CALLE PUERTO DE MANZANILLO (ENTRE PUERTO DE MAZATLÁN Y PUERTO ACAPULCO)

FOTO LAMPARA A SUSTITUIR




FOTO LAMPARA LED CON IDENTIFICADOR





FOTO LAMPARA LED PRENDIDA



SERVICIO CFE



REPORTE FOTOGRÁFICO

FECHA: 01 DE OCTUBRE DEL 2020 IDENTIFICADOR: 00261

POTENCIA: 33W COLONIA: UNIÓN (SECTOR 9)

UBICACIÓN: CALLE PUERTO DE MANZANILLO (ENTRE PUERTO DE MAZATLÁN Y PUERTO ACAPULCO)

FOTO LAMPARA A SUSTITUIR




FOTO LAMPARA LED CON IDENTIFICADOR





FOTO LAMPARA LED PRENDIDA



SERVICIO CFE



REPORTE FOTOGRÁFICO

FECHA: 01 DE OCTUBRE DEL 2020 IDENTIFICADOR: 00262

POTENCIA: 33W COLONIA: UNIÓN (SECTOR 9)

UBICACIÓN: CALLE PUERTO DE GUAYMAS (ENTRE CALLE PUERTO ESCONIDO Y PUERTO DE MAZATLÁN)

FOTO LAMPARA A SUSTITUIR




FOTO LAMPARA LED CON IDENTIFICADOR




FOTO LAMPARA LED PRENDIDA



SERVICIO CFE



REPORTE FOTOGRÁFICO

FECHA: 01 DE OCTUBRE DEL 2020 IDENTIFICADOR:00263

POTENCIA: 33W COLONIA: UNIÓN (SECTOR 9)

UBICACIÓN: CALLE PUERTO DE GUAYMAS (ENTRE CALLE PUERTO ESCONIDO Y PUERTO DE MAZATLÁN)

FOTO LAMPARA A SUSTITUIR





FOTO LAMPARA LED CON IDENTIFICADOR



FOTO LAMPARA LED PRENDIDA



SERVICIO CFE



REPORTE FOTOGRÁFICO

FECHA: 01 DE OCTUBRE DEL 2020 IDENTIFICADOR: 00264

POTENCIA: 33W COLONIA: UNIÓN (SECTOR 9)

UBICACIÓN: CALLE PUERTO DE GUAYMAS (ENTRE CALLE PUERTO DE MAZATLÁN Y
PUERTO ACAPULCO)

FOTO LAMPARA A SUSTITUIR




FOTO LAMPARA LED CON IDENTIFICADOR



FOTO LAMPARA LED PRENDIDA



SERVICIO CFE



REPORTE FOTOGRÁFICO

FECHA: 01 DE OCTUBRE DEL 2020 IDENTIFICADOR: 00265

POTENCIA: 33W COLONIA: UNIÓN (SECTOR 9)

UBICACIÓN: CALLE PUERTO DE GUAYMAS (ENTRE CALLE PUERTO DE MAZATLÁN Y
PUERTO ACAPULCO)

FOTO LAMPARA A SUSTITUIR





FOTO LAMPARA LED CON IDENTIFICADOR



FOTO LAMPARA LED PRENDIDA



SERVICIO CFE



REPORTE FOTOGRÁFICO

FECHA: 01 DE OCTUBRE DEL 2020 IDENTIFICADOR: 00266

POTENCIA: 33W COLONIA: UNIÓN (SECTOR 9)

UBICACIÓN: CALLE PUERTO DE GUAYMAS (ENTRE CALLE PUERTO DE MAZATLÁN Y
PUERTO ACAPULCO)

FOTO LAMPARA A SUSTITUIR





FOTO LAMPARA LED CON IDENTIFICADOR



FOTO LAMPARA LED PRENDIDA



SERVICIO CFE



REPORTE FOTOGRÁFICO

FECHA: 01 DE OCTUBRE DEL 2020 IDENTIFICADOR: 00267

POTENCIA: 33W COLONIA: UNIÓN (SECTOR 9)

UBICACIÓN: CALLE PUERTO PEÑASCO (ENTRE CALLE PUERTO ACAPULCO Y PUERTO DE MAZATLÁN)

FOTO LAMPARA A SUSTITUIR



FOTO LAMPARA LED CON IDENTIFICADOR



FOTO LAMPARA LED PRENDIDA



SERVICIO CFE



REPORTE FOTOGRÁFICO

FECHA: 01 DE OCTUBRE DEL 2020 IDENTIFICADOR: 00268

POTENCIA: 33W COLONIA: UNIÓN (SECTOR 9)

UBICACIÓN: CALLE PUERTO PEÑASCO (ENTRE CALLE PUERTO ACAPULCO Y PUERTO DE MAZATLÁN)

FOTO LAMPARA A SUSTITUIR



FOTO LAMPARA LED CON IDENTIFICADOR





FOTO LAMPARA LED PRENDIDA



SERVICIO CFE



REPORTE FOTOGRÁFICO

FECHA: 01 DE OCTUBRE DEL 2020 IDENTIFICADOR:00269

POTENCIA: 33W COLONIA: UNIÓN (SECTOR 9)

UBICACIÓN: CALLE PUERTO PEÑASCO (ENTRE CALLE PUERTO ACAPULCO Y PUERTO DE MAZATLÁN)


FOTO LAMPARA A SUSTITUIR



FOTO LAMPARA LED CON IDENTIFICADOR



FOTO LAMPARA LED PRENDIDA



SERVICIO CFE



REPORTE FOTOGRÁFICO

FECHA: 01 DE OCTUBRE DEL 2020 IDENTIFICADOR: 00270

POTENCIA: 33W COLONIA: UNIÓN (SECTOR 9)

UBICACIÓN: CALLE PUERTO PEÑASCO (ENTRE CALLE PUERTO DE MAZATLÁN Y PUERTO
ESCONDIDO)

FOTO LAMPARA A SUSTITUIR





FOTO LAMPARA LED CON IDENTIFICADOR



FOTO LAMPARA LED PRENDIDA



SERVICIO CFE



REPORTE FOTOGRÁFICO

FECHA: 01 DE OCTUBRE DEL 2020 IDENTIFICADOR: 00271

POTENCIA: 33W COLONIA: UNIÓN (SECTOR 9)

UBICACIÓN: CALLE PUERTO PEÑASCO (ENTRE CALLE PUERTO DE MAZATLÁN Y PUERTO ESCONDIDO)


FOTO LAMPARA A SUSTITUIR



FOTO LAMPARA LED CON IDENTIFICADOR



FOTO LAMPARA LED PRENDIDA



SERVICIO CFE



REPORTE FOTOGRÁFICO

FECHA: 01 DE OCTUBRE DEL 2020 IDENTIFICADOR: 00272

POTENCIA: 33W COLONIA: UNIÓN (SECTOR 9)

UBICACIÓN: CALLE PUERTO TAMPICO (ENTRE CALLE PUERTO DE MAZATLÁN Y PUERTO
ESCONDIDO)

FOTO LAMPARA A SUSTITUIR





FOTO LAMPARA LED CON IDENTIFICADOR



FOTO LAMPARA LED PRENDIDA



SERVICIO CFE



REPORTE FOTOGRÁFICO

FECHA: 01 DE OCTUBRE DEL 2020 IDENTIFICADOR: 00273

POTENCIA: 33W COLONIA: UNIÓN (SECTOR 9)

UBICACIÓN: CALLE PUERTO TAMPICO (ENTRE CALLE PUERTO DE MAZATLÁN Y PUERTO ESCONDIDO)

FOTO LAMPARA A SUSTITUIR




FOTO LAMPARA LED CON IDENTIFICADOR





FOTO LAMPARA LED PRENDIDA



SERVICIO CFE



REPORTE FOTOGRÁFICO

FECHA: 01 DE OCTUBRE DEL 2020 IDENTIFICADOR: 00274

POTENCIA: 33W COLONIA: UNIÓN (SECTOR 9)

UBICACIÓN: CALLE PUERTO TAMPICO (ENTRE CALLE PUERTO DE MAZATLÁN Y PUERTO ESCONDIDO)

FOTO LAMPARA A SUSTITUIR




FOTO LAMPARA LED CON IDENTIFICADOR





FOTO LAMPARA LED PRENDIDA



SERVICIO CFE



REPORTE FOTOGRÁFICO

FECHA: 01 DE OCTUBRE DEL 2020 IDENTIFICADOR: 00275

POTENCIA: 33W COLONIA: UNIÓN (SECTOR 9)

UBICACIÓN: CALLE PUERTO TAMPICO (ENTRE CALLE PUERTO DE MAZATLÁN Y PUERTO ESCONDIDO)

FOTO LAMPARA A SUSTITUIR





FOTO LAMPARA LED CON IDENTIFICADOR



FOTO LAMPARA LED PRENDIDA



SERVICIO CFE



REPORTE FOTOGRÁFICO

FECHA: 01 DE OCTUBRE DEL 2020 IDENTIFICADOR:00276

POTENCIA: 33W COLONIA: UNIÓN (SECTOR 9)

UBICACIÓN: CALLE PUERTO TAMPICO (ENTRE CALLE PUERTO DE MAZATLÁN Y PUERTO ACAPULCO)

FOTO LAMPARA A SUSTITUIR



FOTO LAMPARA LED CON IDENTIFICADOR



FOTO LAMPARA LED PRENDIDA



SERVICIO CFE



REPORTE FOTOGRÁFICO

FECHA: 01 DE OCTUBRE DEL 2020 IDENTIFICADOR: 00277

POTENCIA: 33W COLONIA: UNIÓN (SECTOR 9)

UBICACIÓN: CALLE PUERTO TAMPICO (ENTRE CALLE PUERTO DE MAZATLÁN Y PUERTO ACAPULCO)

FOTO LAMPARA A SUSTITUIR




FOTO LAMPARA LED CON IDENTIFICADOR





FOTO LAMPARA LED PRENDIDA



SERVICIO CFE



REPORTE FOTOGRÁFICO

FECHA: 01 DE OCTUBRE DEL 2020 IDENTIFICADOR: 00278

POTENCIA: 33W COLONIA: UNIÓN (SECTOR 9)

UBICACIÓN: CALLE PUERTO TAMPICO (ENTRE CALLE PUERTO ACAPULCO Y PUERTO DE MAZATLÁN)

FOTO LAMPARA A SUSTITUIR



FOTO LAMPARA LED CON IDENTIFICADOR




FOTO LAMPARA LED PRENDIDA



SERVICIO CFE



REPORTE FOTOGRÁFICO

FECHA: 01 DE OCTUBRE DEL 2020 IDENTIFICADOR: 00281

POTENCIA: 33 W COLONIA: MIGUEL HIDALGO (SECTOR 9)

UBICACIÓN: CALLE HACIENDA DE CORRALEJO (ENTRE CONSPIRACION DE QUERETARO Y
ABOLICION DE LA ESCLAVITUD)

FOTO LAMPARA A SUSTITUIR




FOTO LAMPARA LED CON IDENTIFICADOR



FOTO LAMPARA LED PRENDIDA



SERVICIO CFE



REPORTE FOTOGRÁFICO

FECHA: 01 DE OCTUBRE DEL 2020 IDENTIFICADOR: 00282

POTENCIA: 33 W COLONIA: MIGUEL HIDALGO (SECTOR 9)

UBICACIÓN: CALLE GRITO DE LIBERTAD (ENTRE PARROQUIA DE DOLORES Y HACIENDA DE CORRALEJO)

FOTO LAMPARA A SUSTITUIR



FOTO LAMPARA LED CON IDENTIFICADOR




FOTO LAMPARA LED PRENDIDA



SERVICIO CFE



REPORTE FOTOGRÁFICO

FECHA: 01 DE OCTUBRE DEL 2020 IDENTIFICADOR: 00283

POTENCIA: 33 W COLONIA: MIGUEL HIDALGO (SECTOR 9)

UBICACIÓN: CALLE ABOLICION DE LA ESCLAVITUD (ENTRE PARROQUIA DE DOLORES Y
HACIENDA DE CORRALEJO)

FOTO LAMPARA A SUSTITUIR



FOTO LAMPARA LED CON IDENTIFICADOR



FOTO LAMPARA LED PRENDIDA



SERVICIO CFE



REPORTE FOTOGRÁFICO

FECHA: 01 DE OCTUBRE DEL 2020 IDENTIFICADOR: 00284

POTENCIA: 33 W COLONIA: MIGUEL HIDALGO (SECTOR 9)

UBICACIÓN: CALLE ABOLICION DE LA ESCLAVITUD (ENTRE HACIENDA DE CORRALEJO Y PARROQUIA DE DOLORES)

FOTO LAMPARA A SUSTITUIR




FOTO LAMPARA LED CON IDENTIFICADOR





FOTO LAMPARA LED PRENDIDA



SERVICIO CFE



REPORTE FOTOGRÁFICO

FECHA: 01 DE OCTUBRE DEL 2020 IDENTIFICADOR: 00285

POTENCIA: 33 W COLONIA: MIGUEL HIDALGO (SECTOR 9)

UBICACIÓN: CALLE ABOLICION DE LA ESCLAVITUD (ENTRE ALONDIGA DE GRANADITAS Y
HACIENDA DE CORRALEJO)

FOTO LAMPARA A SUSTITUIR





FOTO LAMPARA LED CON IDENTIFICADOR



FOTO LAMPARA LED PRENDIDA



SERVICIO CFE



REPORTE FOTOGRÁFICO

FECHA: 01 DE OCTUBRE DEL 2020 IDENTIFICADOR: 00286

POTENCIA: 33 W COLONIA: MIGUEL HIDALGO (SECTOR 9)

UBICACIÓN: CALLE CONSPIRACION DE QUERETARO (ENTRE HACIENDA DE CORRALEJO Y
AV. CARLOS PAEZ STILLE)

FOTO LAMPARA A SUSTITUIR




FOTO LAMPARA LED CON IDENTIFICADOR





FOTO LAMPARA LED PRENDIDA



SERVICIO CFE



REPORTE FOTOGRÁFICO

FECHA: 01 DE OCTUBRE DEL 2020 IDENTIFICADOR: 00287

POTENCIA: 33 W COLONIA: MIGUEL HIDALGO (SECTOR 9)

UBICACIÓN: CALLE CONSPIRACION DE QUERETARO (ENTRE HACIENDA DE CORRALEJO Y AV. CARLOS PAEZ STILLE)

FOTO LAMPARA A SUSTITUIR





FOTO LAMPARA LED CON IDENTIFICADOR



FOTO LAMPARA LED PRENDIDA



SERVICIO CFE



REPORTE FOTOGRÁFICO

FECHA: 01 DE OCTUBRE DEL 2020 IDENTIFICADOR: 00288

POTENCIA: 33 W COLONIA: MIGUEL HIDALGO (SECTOR 9)

UBICACIÓN: CALLE CONSPIRACION DE QUERETARO (ENTRE HACIENDA DE CORRALEJO Y
PARROQUIA DE DOLORES)

FOTO LAMPARA A SUSTITUIR




FOTO LAMPARA LED CON IDENTIFICADOR



FOTO LAMPARA LED PRENDIDA



SERVICIO CFE



REPORTE FOTOGRÁFICO

FECHA: 01 DE OCTUBRE DEL 2020 _IDENTIFICADOR:00289

POTENCIA: 33 W COLONIA: MIGUEL HIDALGO (SECTOR 9)

UBICACIÓN: CALLE CONSPIRACION DE QUERETARO (ENTRE PARROQUIA DE DOLORES Y HACIENDA DE CORRALEJO)

FOTO LAMPARA A SUSTITUIR



FOTO LAMPARA LED CON IDENTIFICADOR




FOTO LAMPARA LED PRENDIDA



SERVICIO CFE



REPORTE FOTOGRÁFICO

FECHA: 01 DE OCTUBRE DEL 2020 IDENTIFICADOR: 00290

POTENCIA: 33 W COLONIA: 20 DE NOVIEMBRE (SECTOR 9)

UBICACIÓN: CALLE LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA (ENTRE PLAN DE SAN LUIS Y PLAN DE AYALA)

FOTO LAMPARA A SUSTITUIR



FOTO LAMPARA LED CON IDENTIFICADOR





FOTO LAMPARA LED PRENDIDA



SERVICIO CFE



REPORTE FOTOGRÁFICO

FECHA: 01 DE OCTUBRE DEL 2020 IDENTIFICADOR: 00301

POTENCIA: 33 W COLONIA: REFORMA (SECTOR 9)

UBICACIÓN: CALLE MEXICALTZINGO (ENTRE CALLE LEYES DE REFORMA Y EJERCITO)

FOTO LAMPARA A SUSTITUIR




FOTO LAMPARA LED CON IDENTIFICADOR




FOTO LAMPARA LED PRENDIDA



SERVICIO CFE



REPORTE FOTOGRÁFICO

FECHA: 01 DE OCTUBRE DEL 2020 IDENTIFICADOR: 00302

POTENCIA: 33 W COLONIA: REFORMA (SECTOR 9)

UBICACIÓN: CALLE MEXICALTZINGO (ENTRE CALLE EJERCITO Y LEYES DE REFORMA)

FOTO LAMPARA A SUSTITUIR



FOTO LAMPARA LED CON IDENTIFICADOR





FOTO LAMPARA LED PRENDIDA



SERVICIO CFE



REPORTE FOTOGRÁFICO

FECHA: 01 DE OCTUBRE DEL 2020 IDENTIFICADOR: 00303

POTENCIA: 33 W COLONIA: REFORMA (SECTOR 9)

UBICACIÓN: CALLE MEXICALTZINGO (ENTRE CALLE PRESIDENTES Y EJERCITO)


FOTO LAMPARA A SUSTITUIR




FOTO LAMPARA LED CON IDENTIFICADOR



FOTO LAMPARA LED PRENDIDA



SERVICIO CFE



REPORTE FOTOGRÁFICO

FECHA: 01 DE OCTUBRE DEL 2020 IDENTIFICADOR: 00304

POTENCIA: 33 W COLONIA: REFORMA (SECTOR 9)

UBICACIÓN: CALLE MEXICALTZINGO (ENTRE CALLE PRESIDENTES Y EJERCITO)

FOTO LAMPARA A SUSTITUIR



FOTO LAMPARA LED CON IDENTIFICADOR





FOTO LAMPARA LED PRENDIDA



SERVICIO CFE



REPORTE FOTOGRÁFICO

FECHA: 01 DE OCTUBRE DEL 2020 IDENTIFICADOR: 00305

POTENCIA: 33 W COLONIA: REFORMA (SECTOR 9)

UBICACIÓN: CALLE REGISTRO CIVIL (ENTRE CALLE PRESIDENTES Y EJERCITO)


FOTO LAMPARA A SUSTITUIR



FOTO LAMPARA LED CON IDENTIFICADOR



FOTO LAMPARA LED PRENDIDA



SERVICIO CFE



REPORTE FOTOGRÁFICO

FECHA: 01 DE OCTUBRE DEL 2020 IDENTIFICADOR: 00306

POTENCIA: 33 W COLONIA: REFORMA (SECTOR 9)

UBICACIÓN: CALLE REGISTRO CIVIL (ENTRE EJERCITO Y PRESIDENTES)


FOTO LAMPARA A SUSTITUIR



FOTO LAMPARA LED CON IDENTIFICADOR



FOTO LAMPARA LED PRENDIDA



SERVICIO CFE



REPORTE FOTOGRÁFICO

FECHA: 01 DE OCTUBRE DEL 2020 IDENTIFICADOR: 00307

POTENCIA: 33 W COLONIA: REFORMA (SECTOR 9)

UBICACIÓN: CALLE EJERCITO (ENTRE CALLE REGISTRO CIVIL Y LIBERALISMO)

FOTO LAMPARA A SUSTITUIR





FOTO LAMPARA LED CON IDENTIFICADOR



FOTO LAMPARA LED PRENDIDA



SERVICIO CFE



REPORTE FOTOGRÁFICO

FECHA: 01 DE OCTUBRE DEL 2020 IDENTIFICADOR: 00308

POTENCIA: 33 W COLONIA: REFORMA (SECTOR 9)

UBICACIÓN: CALLE EJERCITO (ENTRE CALLE LIBERALISMO Y REGISTRO CIVIL)

FOTO LAMPARA A SUSTITUIR




FOTO LAMPARA LED CON IDENTIFICADOR




FOTO LAMPARA LED PRENDIDA



SERVICIO CFE



REPORTE FOTOGRÁFICO

FECHA: 01 DE OCTUBRE DEL 2020 IDENTIFICADOR: 00309

POTENCIA: 33 W COLONIA: REFORMA (SECTOR 9)

UBICACIÓN: CALLE LIBERALISMO (ENTRE CALLE PATRIA Y LEYES DE REFORMA)

FOTO LAMPARA A SUSTITUIR




FOTO LAMPARA LED CON IDENTIFICADOR





FOTO LAMPARA LED PRENDIDA



SERVICIO CFE



REPORTE FOTOGRÁFICO

FECHA: 01 DE OCTUBRE DEL 2020 IDENTIFICADOR: 00310

POTENCIA: 33 W COLONIA: REFORMA (SECTOR 9)

UBICACIÓN: CALLE PATRIA (ENTRE CALLE MEXICALTZINGO Y LIBERALISMO)


FOTO LAMPARA A SUSTITUIR




FOTO LAMPARA LED CON IDENTIFICADOR



FOTO LAMPARA LED PRENDIDA



SERVICIO CFE



REPORTE FOTOGRÁFICO

FECHA: 01 DE OCTUBRE DEL 2020 IDENTIFICADOR: 00311

POTENCIA: 33 W COLONIA: REFORMA (SECTOR 9)

UBICACIÓN: CALLE PATRIA (ENTRE CALLE MEXICALTZINGO Y LIBERALISMO)

FOTO LAMPARA A SUSTITUIR





FOTO LAMPARA LED CON IDENTIFICADOR



FOTO LAMPARA LED PRENDIDA



SERVICIO CFE



REPORTE FOTOGRÁFICO

FECHA: 01 DE OCTUBRE DEL 2020 IDENTIFICADOR: 00321

POTENCIA: 33 W COLONIA: LA PRIMAVERA (SECTOR 9)

UBICACIÓN: CALLE VOLCAN PARICUTIN (ENTRE VOLCAN IXTLAZIHUATL Y VOLCAN DE COLIMA)

FOTO LAMPARA A SUSTITUIR





FOTO LAMPARA LED CON IDENTIFICADOR



FOTO LAMPARA LED PRENDIDA



SERVICIO CFE



REPORTE FOTOGRÁFICO

FECHA: 01 DE OCTUBRE DEL 2020 IDENTIFICADOR: 00322

POTENCIA: 33 W COLONIA: COL. LA PRIMAVERA (SECTOR 9)

UBICACIÓN: CALLE VOLCAN PARICUTIN (ENTRE VOLCAN IXTLAZIHUATL Y VOLCAN DE COLIMA)

FOTO LAMPARA A SUSTITUIR




FOTO LAMPARA LED CON IDENTIFICADOR





FOTO LAMPARA LED PRENDIDA



SERVICIO CFE



REPORTE FOTOGRÁFICO

FECHA: 01 DE OCTUBRE DEL 2020 IDENTIFICADOR: 00323

POTENCIA: 33 W COLONIA: COL. LA PRIMAVERA (SECTOR 9)

UBICACIÓN: CALLE VOLCAN PARICUTIN (ENTRE VOLCAN IXTLAZIHUATL Y VOLCAN DE COLIMA)

FOTO LAMPARA A SUSTITUIR




FOTO LAMPARA LED CON IDENTIFICADOR





FOTO LAMPARA LED PRENDIDA



SERVICIO CFE



REPORTE FOTOGRÁFICO

FECHA: 01 DE OCTUBRE DEL 2020 IDENTIFICADOR: 00324

POTENCIA: 33 W COLONIA: LA PRIMAVERA (SECTOR 9)

UBICACIÓN: CALLE VOLCAN PARICUTIN (ENTRE VOLCAN IXTLAZIHUATL Y ARQ. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ)

FOTO LAMPARA A SUSTITUIR





FOTO LAMPARA LED CON IDENTIFICADOR



FOTO LAMPARA LED PRENDIDA



SERVICIO CFE



REPORTE FOTOGRÁFICO

FECHA: 01 DE OCTUBRE DEL 2020 IDENTIFICADOR: 00325

POTENCIA: 33 W COLONIA: LA PRIMAVERA (SECTOR 9)

UBICACIÓN: CALLE VOLCAN PARICUTIN (ENTRE VOLCAN IXTLAZIHUATL Y ARQ. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ)

FOTO LAMPARA A SUSTITUIR




FOTO LAMPARA LED CON IDENTIFICADOR





FOTO LAMPARA LED PRENDIDA



SERVICIO CFE



REPORTE FOTOGRÁFICO

FECHA: 01 DE OCTUBRE DEL 2020 IDENTIFICADOR: 00326

POTENCIA: 33 W COLONIA: LA PRIMAVERA (SECTOR 9)

UBICACIÓN: CALLE VOLCAN PARICUTIN (ENTRE VOLCAN IXTLAZIHUATL Y ARQ. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ)

FOTO LAMPARA A SUSTITUIR




FOTO LAMPARA LED CON IDENTIFICADOR





FOTO LAMPARA LED PRENDIDA



SERVICIO CFE



REPORTE FOTOGRÁFICO

FECHA: 01 DE OCTUBRE DEL 2020 IDENTIFICADOR: 00327

POTENCIA: 33 W COLONIA: LA PRIMAVERA (SECTOR 9)

UBICACIÓN: CALLE VOLCAN PARICUTIN (ENTRE VOLCAN IXTLAZIHUATL Y ARQ. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ)

FOTO LAMPARA A SUSTITUIR






FOTO LAMPARA LED CON IDENTIFICADOR



FOTO LAMPARA LED PRENDIDA



SERVICIO CFE



REPORTE FOTOGRÁFICO

FECHA: 01 DE OCTUBRE DEL 2020 IDENTIFICADOR: 00328

POTENCIA: 33 W COLONIA: REFORMA (SECTOR 9)

UBICACIÓN: CALLE LEY DE JUÁREZ (ENTRE CALLE FRANCISCO CARRANZA Y PUERTO DE
TAMPICO)

FOTO LAMPARA A SUSTITUIR




FOTO LAMPARA LED CON IDENTIFICADOR





FOTO LAMPARA LED PRENDIDA



SERVICIO CFE



REPORTE FOTOGRÁFICO

FECHA: 01 DE OCTUBRE DEL 2020 IDENTIFICADOR: 00329

POTENCIA: 33 W COLONIA: UNION (SECTOR 9)

UBICACIÓN: CALLE LEY DE JUÁREZ (ENTRE CALLE FRANCISCO CARRANZA Y PUERTO DE TAMPICO)

FOTO LAMPARA A SUSTITUIR





FOTO LAMPARA LED CON IDENTIFICADOR



FOTO LAMPARA LED PRENDIDA



SERVICIO CFE



REPORTE FOTOGRÁFICO

FECHA: 01 DE OCTUBRE DEL 2020 IDENTIFICADOR: 00330

POTENCIA: 33 W COLONIA: UNION (SECTOR 9)

UBICACIÓN: CALLE LEY DE JUÁREZ (ENTRE CALLE FRANCISCO CARRANZA Y PUERTO DE
TAMPICO)

FOTO LAMPARA A SUSTITUIR




FOTO LAMPARA LED CON IDENTIFICADOR



FOTO LAMPARA LED PRENDIDA



SERVICIO CFE



REPORTE FOTOGRÁFICO

FECHA: 01 DE OCTUBRE DEL 2020 IDENTIFICADOR: 00331

POTENCIA: 33 W COLONIA: UNION (SECTOR 9)

UBICACIÓN: CALLE LEY DE JUÁREZ (ENTRE CALLE FRANCISCO CARRANZA Y PUERTO DE TAMPICO)

FOTO LAMPARA A SUSTITUIR




FOTO LAMPARA LED CON IDENTIFICADOR





FOTO LAMPARA LED PRENDIDA



SERVICIO CFE



REPORTE FOTOGRÁFICO

FECHA: 01 DE OCTUBRE DEL 2020 IDENTIFICADOR: 00332

POTENCIA: 33 W COLONIA: UNION (SECTOR 9)

UBICACIÓN: CALLE LEY DE JUÁREZ (ENTRE CALLE FRANCISCO CARRANZA Y PUERTO DE
TAMPICO)

FOTO LAMPARA A SUSTITUIR




FOTO LAMPARA LED CON IDENTIFICADOR





FOTO LAMPARA LED PRENDIDA



SERVICIO CFE



REPORTE FOTOGRÁFICO

FECHA: 01 DE OCTUBRE DEL 2020 IDENTIFICADOR: 00333

POTENCIA: 33 W COLONIA: UNION (SECTOR 9)

UBICACIÓN: CALLE LEY DE JUÁREZ (ENTRE CALLE FRANCISCO CARRANZA Y PUERTO DE
TAMPICO)

FOTO LAMPARA A SUSTITUIR




FOTO LAMPARA LED CON IDENTIFICADOR





FOTO LAMPARA LED PRENDIDA



SERVICIO CFE

